

易保通 - 错误 #6384

【海圳设备对接】目前海圳设备中事故消息回传无法识别为疑似事故

2024-01-24 16:30 - 周方盼

状态:	待开发	开始日期:	2024-01-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 之前调试的海圳设备回传信息代码已经调通，但是发生事故时回传的事故信息无法识别成疑似事故，已于海圳设备开发端确认，他们那边修改然后需要我方对应调试一下设备，能否正确接收位置和事故信息并正确识别为疑似事故。 对方给出升级固件后升级设备调试JT808项目			

历史记录

#1 - 2024-01-26 16:25 - 周方盼

- 指派给从周方盼变更为匿名用户